

Wat te doen als de temperatuur te laag is?

Thermisch comfort wordt als een belangrijk element van een goed binnenklimaat ervaren door de gebruikers van kantoorgebouwen.

Dit comfort-aanvoelen wordt echter verschillend ingevuld naar gelang van het seizoen. De mens is bijvoorbeeld geneigd om in zomerse omstandigheden een hogere temperatuur dan in de winter, als comfortabel te beschouwen. **Thermisch comfort is dus een relatief begrip: de evaluatie ervan verschilt naar gelang van de omstandigheden. Kantoorgebouwen zijn bedoeld om mensen een aangename werkomgeving te bieden: voldoende warm in de winter en niet te warm in de zomer.**

Reglementering

L'employeur doit effectuer une analyse de risque pour les ambiances thermiques de nature climatologique ou technologique sur le lieu de travail.

Voor de thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technologische aard die aanwezig zijn op de arbeidsplaats moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren.

De regelgeving (Codex Welzijn op het Werk, Boek V, Titel 1, Thermische omgevingsfactoren) verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van deze actiewaarden.

De actiewaarden voor blootstelling aan **koude** worden vastgesteld op basis van de luchttemperatuur in functie van de fysieke werkbelasting

Minimale luchttemperatuur	Fysieke werkbelasting
18° C	Zeer licht

Deze temperaturen worden gemeten met een droge thermometer.

Bron: <https://minfinbe.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/NL/welzijn/Pages/Gezondheid/Arbeidshygi%C3%ABne/Temperatuur.aspx>

Wat moet u doen als de temperatuur in uw kantoor te laag is?

Volgens de wet moet de minimumtemperatuur in een kantoor 18°C zijn.

Sinds de invoering van energiebesparende maatregelen beperkt de FOD Financiën de verwarming tot 19°C.

Helaas wordt deze temperatuur - die al laag is - niet altijd gehaald.



Wat moet u dus doen?

We raden u aan om uw verzoeken altijd **schriftelijk** in te dienen (ticket).


Je vraagt een tussenkomst via het Service Portal Logistiek aan (Type tussenkomst – HVAC – verwarming andere).

Zet de temperatuurfoto in bijlage en geef aan dat de temperatuur minder is dan 19 ° C



https://fin.service-now.com/spf_fod

Startpagina > Helpcentrum > Werkplek > Gebouw



Tussenkost informatie

Type tussenkost

 HVAC (verwarming ventilatie koeling airco) - Verwarming andere ✕ ▼

* Beschrijving van de nodige tussenkost

< 18 ° C

Locatie informatie

* Locatie

 1000FINTO50 -- Brussel - Bruxelles -... ✕ ▼

Gebouw

 1000FINTO50-F ✕ ▼

Verdieping

 1000FINTO50-F-012 ✕ ▼

* Extra locatie informatie

R205.LB

 [température 17,2 °C.png \(181.7 KB\)](#) ✎ ✕
zojuist

 Bijlagen toevoegen

Kopie van de aanvraag per mail naar IDPBW sturen (sippt.idpbw@minfin.fed.be) + antwoord van de logistiek. U kunt ons ook een kopie van deze e-mail sturen(info@nuod-financien.be).

Aarzel niet om elk antwoord van de logistieke afdeling per e-mail door te sturen naar het IDPBW, met een kopie naar de NUOD.

U hebt er recht op dat uw arbeidsomstandigheden worden gerespecteerd! Nee, het is niet normaal om in een mantel of plaid te moeten werken.